



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพคุณเอ็นจิเนียริง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมศักดิ์ อนรรฆพันธ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดแนบท้าย

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	<p>จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดดังนี้</p> <p>1) ตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน แบบตั้งแขวน ขนาด 36000 บีทียู ยี่ห้อ EMINENT (ห้องประชุม 3) รหัสพัสดุ 420-53-0158 / 420-53-0159 420-53-0160 / 420-53-0161 / 420-53-0162 420-53-0163 / 420-53-0164</p> <p>2) ตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนผนัง ขนาด 25000 บีทียู ยี่ห้อ AMENA (หน้าห้องปลัด) รหัสพัสดุ 420-58-0291</p> <p>3) ตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนผนัง ขนาด 25000 บีทียู ยี่ห้อ TASAKI (ห้องปลัด) รหัสพัสดุ 420-57-0275</p> <p>4) ตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ตั้งแขวน ขนาด 18000 บีทียู ยี่ห้อ EMINENT (หน้าห้องรับรองนายก) แคปพัคตลคอล์ยเย็น 3.5 ไมโคร รหัสพัสดุ 420-54-0197</p> <p>5) ตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนผนัง ขนาด 25000 บีทียู ยี่ห้อ TASAKI (หน้าห้องนายก) รหัสพัสดุ 420-57-0276</p> <p>6) ตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนผนัง ขนาด 18000 บีทียู ยี่ห้อ GREE (ห้องเลขาธิการนายก) รหัสพัสดุ 420-58-0292</p> <p>7) ตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนผนัง ขนาด 18000 บีทียู ยี่ห้อ TASAKI (ห้องรองประธานสภา) รหัสพัสดุ 420-57-0283</p> <p>8) ตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนผนัง ขนาด 18000 บีทียู ยี่ห้อ TASAKI (ห้องรองนายก 2) รหัสพัสดุ 420-57-0280</p>	<p>7 เครื่อง</p> <p>1 เครื่อง</p> <p>1 เครื่อง</p> <p>1 เครื่อง</p> <p>1 ชุด</p> <p>1 เครื่อง</p> <p>1 เครื่อง</p> <p>1 เครื่อง</p> <p>1 เครื่อง</p>	<p>1,250.00</p> <p>1,250.00</p> <p>1,250.00</p> <p>1,000.00</p> <p>950.00</p> <p>1,250.00</p> <p>1,000.00</p> <p>1,000.00</p> <p>1,000.00</p> <p>1,000.00</p>	<p>8,750.00</p> <p>1,250.00</p> <p>1,250.00</p> <p>1,000.00</p> <p>950.00</p> <p>1,250.00</p> <p>1,000.00</p> <p>1,000.00</p> <p>1,000.00</p>

ร.ร.	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
	9) ตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนผนัง ขนาด 18000 บีทียู ยี่ห้อ TASAKI (ห้องรองนายก 1) รหัสพัสดุ 420-57-0279	1 เครื่อง	1,000.00	1,000.00
	10) ตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนผนัง ขนาด 18000 บีทียู ยี่ห้อ TASAKI (ห้องประธานสภา) รหัสพัสดุ 420-57-0281	1 เครื่อง	1,000.00	1,000.00
รวมมูลค่าสินค้า				18,177.57
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				1,272.43
(หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				19,450.00