



วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สั่งการให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นำเครื่องจักรกลออกดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณเส้นทางจักรยานเพชรบุรี บริเวณด้านหลังพุทธอุทยานเพชรบุรี (พระพุทธรูปทรงเครื่ององค์พระใหญ่) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เนื่องจากถนนบริเวณดังกล่าวมีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียงเพื่อปรับปรุงเส้นทางจักรยานดังกล่าว โดยปรับปรุงซ่อมแซมหรือขึ้นรองพื้นทางเดิม เสริมวัสดุหินคลุกและเกรดบดอัดชั้นผิวทาง พร้อมปูผิวทางโดยใช้วัสดุหินเกล็ดและยางมะตอย ปูแบบชิงเกล็ด รวมถึงซ่อมแซมรอยแตกชั้นผิวทางถนนโดยใช้ทรายและยางมะตอยเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถขี่จักรยานและออกกำลังกายได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ จึงอภัยในความสละวกรา ณ ที่นี้



<< ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>